

1.- Información general

Denominación del vertido

Chabolas Zona Industrial Arrecife

Localización Geográfica

Coordenadas Geográficas

Provincia

Las Palmas

Isla

Lanzarote

X

644.115

Y

3.206.142

Municipio

Arrecife

Núcleo urbano

Arrecife

Localización

Ensenada de Los Mármoles

Descripción zona vertido

Las conducciones de vertido parten desde cada una de las viviendas que forman un pequeño núcleo de chabolas situado en la zona industrial de Arrecife, en las proximidades de las instalaciones de DISA.
Las conducciones aparecen dispuestas sobre la plataforma rocosa introduciéndose unos pocos metros en el mar.

Titulares

Entidad

Particular

Departamento

Persona de contacto

Otros responsables

Dirección

Gestión saneamiento

Particular

Teléfono

Fax

e-mail

Otra

Situación administrativa

No autorizado

Fecha del control

06/12/2007

Fuentes información

Viceconsejería de Medio Ambiente

Nº Autorización

2.- Características de la conducción

Sistema de vertido

Conducción de desagüe

Sistema impulsión

Gravedad

Longitud (m)

Entre 1 y 10

Diámetro final (mm)

Entre 80 y 130

Profundidad (m)

Superficial

Material empleado en su construcción

PVC y acero

Estado General

Malo

Difusores

Número

Diámetro (mm)

Longitud (m)

3.- Características del efluente

Procedencia del vertido

Saneamiento particular

Naturaleza del vertido

Agua residual urbana

Régimen hidráulico

Continuo

Tratamiento previo

No

Tipo de tratamiento

Cloración

No

Caudal (m³/h)

s/d

Habitantes-eq

< 100 hab.

4.- Afección al medio receptor

Calificación de la zona

Rasa rocosa

Actividad afectada

Industrial / Pesca / Urbano

Presencia de sólidos,
grasas o espumas

Sí

Olores

Sí

Desarrollo de algas

No

Espacio protegido

No

Valoración de la afección

No apreciable

5.- Observaciones

El núcleo de chabolas lo componen aproximadamente unas diez viviendas, cada una de las cuales mostraba una conducción de desagüe propia.

Algunas de las conducciones presentaban un significativo grado de deterioro y, en algunos casos, era visible la acumulación de residuos en su entorno llegando incluso a apreciarse malos olores.

6.- Imágenes del vertido



Localización	Denominación del vertido
Ensenada de los mármoles	Chabolas Zona Industrial Arrecife



	Gobierno de Canarias Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial	Actualización del Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias	CIVICA Civica Ingenieros S.L.
	Isla de Lanzarote Municipio de Arrecife	Diciembre 2007	LZAC06