1.- Información general

Denominación del vertido Aliviadero EBAR

Localización Geográfica

Coordenadas Geográficas

Provincia Las Palmas

Isla Gran Canaria

X 461.756

Y 3.081.381

Municipio Agüimes

Núcleo urbano Arinaga

Localización Arinaga

Descripción zona vertido

El vertido se produce a través del muro que delimita la plataforma rocosa de cabecera de playa

Titulares

Entidad Ayuntamiento de Agüimes

Departamento Oficina Técnica

Persona de contacto

Otros responsables

Dirección

Gestión saneamiento Ayuntamiento de Agüimes

Teléfono

Fax

e-mail

Otra

Situación administrativa No Autorizado

Fecha del control 17/08/2008

Fuentes información Viceconsejería de Medio Ambiente

Nº Autorización ---

2.- Características de la conducción

Sistema de vertido

Directo

Sistema impulsión

Gravedad

Longitud (m)

Diámetro final (mm)

300

Profundidad (m)

Superficial

Material empleado en su construcción

PVC

Estado General

Malo

Difusores

Número	Diámetro (mm)	Longitud (m)
---	---	---

3.- Características del efluente

Procedencia del vertido

EBAR

Naturaleza del vertido

Agua residual urbana

Régimen hidráulico

Puntual

Tratamiento previo	Tipo de tratamiento	Cloración
No	---	No

Caudal (m3/h)

s/d

Habitantes-eq

s/d

4.- Afección al medio receptor

Calificación de la zona

Plataforma rocosa

Actividad afectada

Baño/Pesca

Espacio protegido

No

Presencia de sólidos, grasas o espumas	No
Olores	No
Desarrollo de algas	No

Valoración de la afección

No apreciable

5.- Observaciones

El vertido se produce a escasos metros de la EBAR

6.- Imágenes del vertido

Localización	Denominación del vertido
Arinaga	Aliviadero EBAR

Gobierno de Canarias
Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial

Actualización del Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias

Civica Ingenieros S.L.

Isla de Gran Canaria
Municipio de Agüimes

Octubre 2008

GCAG03