

1.- Información general

Denominación del vertido

Vertido en zona comercial 1

Localización Geográfica

Coordenadas Geográficas

Provincia

Las Palmas

Isla

Gran Canaria

X

457.953

Y

3.112.678

Municipio

Las Palmas de Gran Canaria

Núcleo urbano

Las Palmas de Gran Canaria

Localización

Puerto de la Luz y de Las Palmas

Descripción zona vertido

Escollera próxima al centro comercial del puerto

Titulares

Entidad

s/d

Departamento

s/d

Persona de contacto

Otros responsables

Dirección

Gestión saneamiento

s/d

Teléfono

Fax

e-mail

Otra

Situación administrativa

No Autorizado

Fecha del control

10/09/2008

Fuentes información

Viceconsejería de Medio Ambiente

Nº Autorización

2.- Características de la conducción

Sistema de vertido

Conducción de desagüe

Sistema impulsión

s/d

Longitud (m)

s/d

Diámetro final (mm)

2x200 + 100

Profundidad (m)

Superficial

Material empleado en su construcción

Hormigón

Estado General

Bueno

Difusores**Número**

Diámetro (mm)

Longitud (m)

3.- Características del efluente

Procedencia del vertido

Planta desaladora

Naturaleza del vertido

Salmuera

Régimen hidráulico

Continuo

Tratamiento previo

No

Tipo de tratamiento

Cloración

No

Caudal (m³/h)

s/d

Habitantes-eq

s/d

4.- Afección al medio receptor

Calificación de la zona

Espacio portuario

Actividad afectada

Portuaria/Ocio

Espacio protegido

No

**Presencia de sólidos,
grasas o espumas**

No

Olores

No

Desarrollo de algas

No

Valoración de la afección

No apreciable

5.- Observaciones

El vertido parece ser de una desaladora de agua de mar.

6.- Imágenes del vertido



Localización	Denominación del vertido
Puerto de la Luz y de Las Palmas	Vertido en zona comercial I



	 Gobierno de Canarias Consejería de Medioambiente y Ordenación Territorial	Actualización del Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias	 Cívica Ingenieros S.L.
	Isla de Gran Canaria Municipio de Las Palmas de Gran Canaria	Octubre 2008	GCLP08